

“Hidrostop H500”

Divkomponentu hidroizolācija uz cementa bāzes

“Hidrostop H500” ir cementa bāzes, elastīga, divkomponentu hidroizolācija, kas paredzēta peldbaseinu, ūdens rezervuāru, balkonu, terašu, vannas istabu, māju jumtu un pamatu hidroizolēšanai. Tā saglabā elastību pie -20°C un ir noturīga pret UV starojumu! Sagatavotā veidā (sajaucot komponentes A un B) tiek iegūta viendabīga masa, kas ir piemērota horizontālu un vertikālu virsmu apstrādei.

Lietošanas instrukcija: Virsmām, kuras paredzēts pārklāt ar “Hidrostop H500” jābūt veselām (viengabalainām), tīrām, atbrīvotām no putekļiem, eļļainiem šķidrumiem, bioloģiskā *apauguma* u.c. saķeri samazinošiem slāņiem. Virsmu bojājumu (plaisas, nodrupumi) remontdarbus veikt izmantojot Vincents Polyline produktu “SUPER”. Pirms uzklāšanas virsmu samitrināt ar tīru ūdeni. “Hidrostop H500” komponenti B ieliet tīrā traukā un lēnām ar mikseri maisot pievienot *pulverveida* komponenti A, līdz iegūta viendabīga masa. “Hidrostop H500” Izstrādes laiks – 45 min. Uzklāt ar otu, špakteļlāpstiņu vai augstspiediena izsmidzināšanas iekārtu divās kārtās. Otro kārtu klāj perpendikulāri pirmajai un ne ātrāk kā pēc pirmās kārtas sacietēšanas (apmēram 4-5st.). Vienas kārtas biezumam jābūt vismaz 1mm. Nestabilās virsmas: plaisas, deformācijas šuves, stūri, grīdu un sienu salaidumu vietas ir jāpastiprina ar stikla šķiedras sietu, ko iestrādā starp divām Hidrostop H500 kārtām. Flīzēšanas darbus var uzsākt 5 dienas pēc hidroizolācijas uzklāšanas. **Patēriņš:** 1,7 kg/m² klājot 1 mm kārtā. Patēriņš var atšķirties atkarībā no virsmas struktūras. Uzglabāt slēgtā traukā no +5 - +30°C. Sargāt no sasalšanas un mitruma. Derīguma termiņš: 12 mēneši no izgatavošanas datuma. **P261 – Izvairīties ieelpot putekļus / tvaikus / gāzi / dūmus / izgarojumus / smidzinājumu. P280 – Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes. P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu . P304 + P340 – IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī. P305 + P351 + P338 – SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un, ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P301 + P310 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar saindēšanās centru vai ārstu. P501 – Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar ķīmisko vielu iznīcināšanas noteikumiem.**